


Cardini ortogonali con piastra a saldare

Orthogonal hinges with solder plate
Charnières orthogonales avec plaque à souder
Orthogonale Torbänder mit Platte zum Anschweißen



| | Cod. | øA | C min-max | R | L | ⌘ | ⬠ |
|---|------|------|-----------|----|-----|----|---|
| Con alette | 187 | 18MA | 56-115 | 20 | 80 | 27 | 6 |
| With wings - Avec ailettes - Mit Rippen | 188 | 22MA | 65-140 | 22 | 105 | 32 | 6 |
| Con cavallotto | 187C | 18MA | 56-116 | 20 | 80 | 27 | 6 |
| With bracket - Avec étrier - Mit Klemme | 188C | 22MA | 65-140 | 22 | 105 | 32 | 6 |




CARDINI A PASSO FINE


HINGES WITH FINE PITCH THREAD
GONDS À PAS FIN
TORBÄNDER MIT GEWINDE

Cardini superiori a passo fine con piastra regolabile

Upper hinges with fine pitch thread, wings and adjustable plate
Gonds supérieure avec ailettes et plaque réglables
Obere Torbänder mit Gewinde und verstellbaren Platte



| | Cod. | øA | øB | C min-max | D | E | ⌘ | L | H | ø | ⬠ |
|---|------|--------|----|-----------|----|---|----|-----|-----|----|---|
| Con alette | 601 | 20x1.5 | 32 | 50-70 | 40 | 6 | 32 | 70 | 100 | 9 | 6 |
| With wings - Avec ailettes - Mit Rippen | 603 | 24x2 | 40 | 60-80 | 50 | 8 | 41 | 120 | 120 | 13 | 4 |



| | Cod. | øA | øB | C min-max | D | ⌘ | L | H | ø | ⬠ |
|---|------|--------|----|-----------|----|----|-----|-----|----|---|
| Con cavallotto | 601C | 20x1.5 | 32 | 50-70 | 40 | 32 | 70 | 100 | 9 | 6 |
| With bracket - Avec étrier - Mit Klemme | 603C | 24x2 | 40 | 60-90 | 48 | 41 | 120 | 120 | 13 | 4 |